

Projektliste **e n e r g i e b e r a t u n g**

Ansprechpartner

Monika Gebhard

Diplom Ingenieur (FH), Architektin
geboren 04.02.1962 in Augsburg

Diplom 1989 FH Augsburg
Mitarbeit: Architekturbüro Pimpl, Augsburg
Bayerische Versorgungskammer
Bereich Immobilienmanagement

Energieberaterin BAFA / KfW
Wohn- und Nichtwohngebäude

Arbeitsplätze

1 CAD Arbeitsplatz
3 Büroarbeitsplätze

Software

Nemetschek
Hottgenroth

Zusatzqualifikation

Energieberater
Projektsteuerung

Projektliste **e n e r g i e b e r a t u n g**

Industrie- und Gewerbebauten

Stadtwerke Augsburg Verwaltungsgebäude Hoher Weg, in Kooperation mit IB. Ullherr
Umnutzung einer Industrieanlage, in Altdorf, Renz Gmb&Co.KG

Energieberatung für alle Gebäude
Energieberatung und Wärmeschutznachweis

Öffentliche Bauten, kirchliche Bauten

Energieberatungen im Rahmen des "Energiesparprogramm der Diözese Augsburg"
für ca. 160 Diözesen, Kooperation mit Haustechnikbüro IB.Ullherr

Energieberatungen

Anbau an Kindergarten St. Hildegard in Memmingen, für Haustechnikbüro IB.Ullherr

Wärmeschutznachweis

Anbau Kindergarten Augsburg, Hornungstraße 73, Arbeiter Samariterbund

Wärmeschutznachweis

Anbau Bayer. Rotes Kreuz in Gersthofen

Wärmeschutznachweis

Hauseigentümergeinschaften

Mering St. Afra, BJ 1982, 57 Wohneinheiten, Hausverwaltung Bolleiningers

Vor-Ort-Beratung gemäß BAFA Richtlinie

Augsburg, Promenadenstraße, BJ 1990, 26 Wohneinheiten, HV WIPLA

Vor-Ort-Beratung gemäß BAFA Richtlinie

Augsburg, Neuburgerstraße, BJ 1964, 16 Wohneinheiten, HV WIPLA

Vor-Ort-Beratung gemäß BAFA Richtlinie

Friedberg, mehrere Objekte und Augsburg, Dammstraße, BJ 1956, 10 WE, HV Bolleiningers

Bedarfsausweise nach EnEV 2009 §18

WEG Sanierung Sanierung in Augsburg, Gutenbergstraße 4+6. Areal GmbH in

KFW- Betreuung

WEG Sanierung Mehrfamilienhaus in München, Ravensburger-Ring 65-69, Immobilien
Schlaugk

KFW- Betreuung

WEG Sanierung Sanierung in Augsburg, Vorderer Lech 53, City Hausverwaltung

KFW- Betreuung

WEG Heizungsanierung, Dasing, Bahnhofstraße, Hausverwaltung VTV

KFW- Betreuung

WEG Königsbrunn, BGM-Wohlfarth-Str., Immobileineservice Wöhrl

Vor-Ort-Beratung gemäß BAFA Richtlinie

Projektliste **e n e r g i e b e r a t u n g**

Wohngebäude

Einfamilienhäuser Frau Rogge in Hiltenfingen und Familie Hartmann in Kissing
Zweifamilienhaus Familie Kleber in Friedberg mit energetischem Sanierungskonzept
Mehrfamilienhaus Familie Rehbach in Friedberg
2 Doppelhaushälften, Neusäß, Kreppenweg, Fam. Bauer

Einfamilienhaus Familie Baur in Bobingen mit Abwicklung einer Generalsanierung

Einfamilienhaus Familie Mayr in Friedberg, energetisches Gesamtsanierungskonzept
Mehrfamilienhaus Fam. Verhufen in Friedberg
Neubau Einfamilienhaus, Christian Irlsperger,
Sanierung Einfamilienhaus, Frau Neumair in Biberbach mit Abwicklung einer
Generalsanierung
Neubau Mehrfamilienhaus, Phillipp-Scheidemann-Straße, KfW-70 Standard, Fa.
Lehmann+Müssig
Doppelhaushälfte Fam. Weichenberger in Friedberg
Sanierung Mehrfamilienhaus in München Baaderstraße 48, Fam Lehmann,
Sanierung Mehrfamilienhaus, Neuer Weg 2, Stadt Friedberg, HV Haase und Partner,
Neubau Mehrfamilienhaus - Göggingen Süd, KfW-70 Standard, Fa. Lehmann+Müssig
Sanierung Einfamilienhaus in Augsburg Zobelstraße 17, Fam. Neuber,
Neubau Einfamilienhaus in Weichs, Fam. Roth
Neubau Einfamilienhaus, Fam. Pfann
Neubau Einfamilienhaus in Friedberg, Fam. Müller

Vor-Ort-Beratung gemäß BAFA Richtlinie
Vor-Ort-Beratung gemäß BAFA Richtlinie
Vor-Ort-Beratung gemäß BAFA Richtlinie
Wärmeschutznachweis / KfW-Betreuung /
Betreuung der Generalsanierung
Vor-Ort-Beratung gemäß BAFA Richtlinie/
Wärmeschutznachweis/ KfW-Betreuung/
Betreuung der Generalsanierung
Wärmeschutznachweis
Vor-Ort-Beratung gemäß BAFA Richtlinie
Wärmeschutznachweis
Wärmeschutznachweis/ KfW-Betreuung/
Betreuung der Generalsanierung
Wärmeschutznachweis
Vor-Ort-Beratung gemäß BAFA Richtlinie
KfW-Betreuung
Energetisches Sanierungskonzept
Wärmeschutznachweis
KfW-Betreuung
Wärmeschutznachweis, KfW-Betreuung
Wärmeschutznachweis
Wärmeschutznachweis, KfW-Betreuung

Projektliste **e n e r g i e b e r a t u n g**

Neubau Mehrfamilienhaus - Aichach Dellerweg, KfW-70 Standard, Firma Kolber	Wärmeschutznachweis, KfW-Betreuung
Sanierung Mehrfamilienhaus, Riederstraße 10+12, Stadt Friedberg, HV Haase und Partner,	Energetisches Sanierungskonzept
Mehrfamilienhaus Bestand in Augsburg, Proviantbachstr., Fa. Investas	Wärmeschutznachweis
Sanierung Mehrfamilienhaus in Pöttmes, Gerberei Sperr	KfW-Betreuung
Sanierung Mehrfamilienhaus in Augsburg Vorderer Lech 53 City Hausverwaltung	KfW-Betreuung
Neubau Mehrfamilienhaus in Friedberg, KfW-70 Standard, Lindermayr Wohnbau GmbH	Wärmeschutznachweis/ Wärmebrückenberechnung/ KfW-Betreuung
Neubau Einfamilienhaus in Friedberg, KfW-55 Standard, Lindermayr Wohnbau GmbH	Wärmeschutznachweis/ Wärmebrückenberechnung/KfW-Betreuung
Sanierung Einfamilienhaus in Kissing, Fam. Herr Kern	KfW-Betreuung
Mehrfamilienhaus Heizungsaustausch in Augsburg Spenglergässchen, City HV	KfW-Betreuung
Sanierung Einfamilienhaus in Pöttmes, Fam. Abdeddaiem	Vor-Ort-Beratung gemäß BAFA Richtlinie/ Wärmeschutznachweis/ KfW-Betreuung/ Betreuung der Generalsanierung
Sanierung Einfamilienhaus in Friedberg Derching, Fam. Wieser	Vor-Ort-Beratung gemäß BAFA Richtlinie/ Wärmeschutznachweis/ KfW-Betreuung/ Betreuung der Generalsanierung
Sanierung Einfamilienhaus in Friedberg Haberskirch, Fam. SbzuJ	Vor-Ort-Beratung gemäß BAFA Richtlinie/ Wärmeschutznachweis/ KfW-Betreuung/ Wärmeschutznachweis/ KfW-Betreuung/
Aufstockung Mehrfamilienhaus GKI. 4, Brahmstr. 11-13, München	Wärmeschutznachweis/ KfW-Betreuung/
Neubau Studentenwohnheim Augsburg Firnhaberstraße 12, KfW 55 Standard	Wärmeschutznachweis/ KfW-Betreuung/
Neubau Studentenwohnheim Augsburg Firnhaberstraße 10a, EnEV Standard	Wärmeschutznachweis
Neubau Studentenwohnheim Königsbrunn H133 EnEV Standard	Wärmeschutznachweis
Neubau Einfamilienhaus Schwarz in Mering Oberfeld	Wärmeschutznachweis/ KfW-Betreuung/ Wärmebrückennachweis